

Frane Belas - JVP Grada Trogira

“Analiza intervencije eksplozije na kanalizacijskoj mreži 19. kolovoza 2021. godine u Trogiru”

Sažetak

Ovaj rad analizira učinkovitost vatrogasne intervencije u slučaju eksplozije na kanalizacijskoj mreži u Trogiru 19. kolovoza 2021. godine. Eksplozija se dogodila na prometnoj lokaciji, u blizini dječjeg vrtića i nekoliko ugostiteljskih objekata. Iako ovakvi dogadaji nisu česti, predstavljaju značajnu prijetnju sigurnosti građana, infrastrukture i okoliša. Cilj rada je procijeniti tijek i učinkovitost intervencije, identificirati ključne korake i moguće nedostatke te pružiti preporuke za unaprjeđenje budućih intervencija u sličnim situacijama. Ključna uloga vatrogasaca u sigurnom i efikasnom postupanju u takvim situacijama naglašena je kako bi se smanjile štete, osigurala sigurnost ljudi i poduzeli koraci za sanaciju te sprječavanje dalnjih incidenata.

Analiza obuhvaća prikaz tijeka vatrogasne intervencije, uključujući dojavu, izlazak na teren, zatećeno stanje, tijek djelovanja i završetak intervencije. Također, korištene su službene zabilješke policijskih službenika koje se odnose na uzrok eksplozije.

Ključne riječi: eksplozija, vatrogasci, procjena, identifikacija, analiza

